



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 96109 DEL 29.12.2012
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 7 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': ; CENTRO DI COSTO: ;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Fausto Zavagnin - FUNZIONARIO ESTENSORE: Fausto Zavagnin
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SPORT- Affidamento alla ditta Diquigiovanni Termopianti dei lavori di riparazione docce e sostituzione miscelatori negli spogliatoi dell' antistadio Romeo Menti - CIG - ZBD05324F4

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con deliberazione n. 233 del 3 agosto 2011 è stato dato in concessione quinquennale al Real Vicenza V.S. l'uso di parte dello Stadio Menti ivi compresi gli spogliatoi dell'antistadio;
- la relativa convenzione prevede che le spese di manutenzione straordinaria e miglioria degli impianti siano a carico del Comune e previamente autorizzate;
- il 12 marzo 2012 si è riscontrato negli spogliatoi una forte perdita d'acqua sulla linea di ricircolo dell'acqua calda e fredda con conseguente allagamento degli spogliatoi stessi e necessità di chiudere le saracinesche presso i contatori;
- sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e per consentire il regolare svolgimento della partita di calcio prevista per il 18/3/2012, si è autorizzato la ditta in oggetto di fiducia del Real Vicenza ad effettuare in data 17/03/2012 un intervento "tampone" di posatura di una tubazione provvisoria;
- nelle settimane successive, nel corso degli scavi per la posatura delle tubazioni definitive, si è evidenziato il generale stato di degrado, ossidazione e marciume delle grosse tubazioni di acqua sanitaria incamerate nel cemento della pavimentazione tale da rendere necessario un intervento molto più radicale di completo rifacimento della linea che dall'esterno porta l'acqua agli spogliatoi e consistente in:
 1. scavo e sollevazione di tutto il pavimento del corridoio e degli spogliatoi agli estremi dell'ambiente;
 2. sostituzione della tubazione di acqua sanitaria con tubo multistrato di 32 mm;
 3. sostituzione linea di ricircolo con tubazione multistrato da 20 mm;
 4. installazione coppella isolante e protezione delle giunture delle raccorderie;
 5. ripristino del pavimento al grezzo con sabbia, cemento e rete di ancoraggio;
 6. scasso della parte del pavimento danneggiata;
 7. ripavimentazione di tutta la parte rimossa e della parte danneggiata.
- con determinazione PGN 38924 del 31/05/2012 è stata approvata la spesa per il rifacimento dell'impianto idraulico negli spogliatoi affidando i lavori alla ditta DIQUIGIOVANNI TERMOIMPIANTI - IL BAGNO di Cornedo Vicentino.

VISTO che si rende ora necessario completare i lavori di sistemazione ed ammodernamento:

1. sostituire n.7 miscelatori per lavabo;
2. riparare la perdita d'acqua sulla doccia dello spogliatoio arbitro non soggetta all'intervento complessivo di cui sopra;
3. sostituire n.2 rubinetti porta gomma sul bagno degli ospiti;

RITENUTO di affidare alla stessa ditta anche i succitati piccoli interventi di completamento e miglioria quantificati in € 1.808,95 come da preventivo del 16/11/2012.

Tutto ciò premesso;

(firma)

