


COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 46842
Data 16.10.2013



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 500

DETERMINA N. 404 DEL 10/10/2013

PROTOCOLLO GENERALE N. 46842 16 OTT. 2013
CLASSIFICAZIONE: 4.5.

INCARICATO ALLA REDAZIONE: LAIN TIZIANA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SIMONI LORETTA

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MUSEI CIVICI

OGGETTO:

SETTORE MUSEI - SOSTITUZIONE URGENTE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI QUADRO DIMMER
TEATRO OLIMPICO - (CIG Z1A0B9C9B4)

17 OTT. 2013



Proposta N. 500

DETERMINA N. 404 DEL 10/10/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 76842 DEL : **16 OTT. 2013**

CLASSIFICAZIONE : ; 4 . 5 .

INCARICATO ALLA REDAZIONE: LAIN TIZIANA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SIMONI LORETTA;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO NO

OGGETTO: SETTORE MUSEI - SOSTITUZIONE URGENTE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI QUADRO DIMMER TEATRO OLIMPICO - (CIG Z1A0B9C9B4)

IL DIRIGENTE

RICORDATO tra le sedi che costituiscono il sistema museale civico rientra il Teatro Olimpico, capolavoro di Andrea Palladio, aperto quotidianamente alle visite e, nelle stagioni primaverile e autunnale utilizzato per concerti, manifestazioni e rappresentazioni teatrali;

EVIDENZIATO che per la delicatezza e fragilità delle strutture architettoniche dell'aula teatrale palladiana, realizzate con materiali quali stucco e legno, è di massima rilevanza il fatto che tutte le dotazioni illuminotecnoche in dotazione siano mantenute a livelli di massima efficienza, per ben intuibili motivi tanto di tutela che di sicurezza;

RILEVATO nel corso delle periodiche prove periodiche di funzionamento di tutti i dispositivi di protezione differenziale presenti nel quadro dimmer è stato rilevato il malfunzionamento di 10 dei differenziali in dotazione;

VALUTATA la necessità e l'urgenza di procedere alla sostituzione dei differenziali dimmer non funzionanti, per garantire l'indispensabile sicurezza delle protezioni in caso di cortocircuito o sovraccarico sui 10 canali interessati;


VISTO il preventivo di spesa di € 376,00 al netto di IVA presentato dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, di cui il Comune di Vicenza è socio fondatore e alla quale è attualmente affidata la gestione dei servizi tecnici del Teatro Olimpico - (CIG Z1A0B9C9B4);

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 52 del Regolamento dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26.03.2013 n° 17/24447;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

(firma) 



Proposta N. 500

DETERMINA N. 404 DEL 10/10/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 76842 DEL ; **16 OTT. 2013**
CLASSIFICAZIONE : ; 7.5
INCARICATO ALLA REDAZIONE: LAIN TIZIANA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SIMONI LORETTA;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO NO
**OGGETTO: SETTORE MUSEI - SOSTITUZIONE URGENTE INTERRUPTORI DIFFERENZIALI QUADRO
DIMMER TEATRO OLIMPICO - (CIG Z1A0B9C9B4)**

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di effettuare la spesa di € 459,00 al lordo di IVA, per la fornitura e posa in opera in Teatro Olimpico di 10 differenziali dimmer (inverter), a sostituzione di quelli risultati non funzionanti nelle verifiche tecniche periodiche effettuate sugli impianti illuminotecnici dell'aula teatrale palladiana;

Al 2) di impegnare la spesa di € ^{459,00} al Cap. 1193500 "Spese per iniziative museali finanziate da contributo una tantum 2013 Cariverona" del Bilancio 2013, dove esiste l'occorrente disponibilità;

3) di affidare l'esecuzione degli interventi alla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, per le motivazioni dette in premessa (CIG Z1A0B9C9B4);

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma) 



Proposta N. 500

DETERMINA N. 404 DEL 10/10/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 76842 DEL ; **16 OTT. 2013**CLASSIFICAZIONE : 4.5

INCARICATO ALLA REDAZIONE: LAIN TIZIANA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SIMONI LORETTA;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO NO

OGGETTO: SETTORE MUSEI - SOSTITUZIONE URGENTE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI QUADRO DIMMER TEATRO OLIMPICO - (CIG Z1A0B9C9B4)

Registrazione:

 Impegno di spesa AccertamentoTot.€ 459,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1193500

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	459,00	2013	459,00		OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK
12	2024		2024			OK
		459,00		459,00		

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

7) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 14.10.2013 Parere favorevole: LA PO. Alessandra Bertuzzo-Lomazzi

Vicenza, 16.10.13 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Loretta Simoni

(firma)



Proposta N. 500

DETERMINA N. 404 DEL 10/10/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 46842 DEL ; **16 OTT. 2013**CLASSIFICAZIONE : 1.5

INCARICATO ALLA REDAZIONE: LAIN TIZIANA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SIMONI LORETTA;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO NO

OGGETTO: SETTORE MUSEI - SOSTITUZIONE URGENTE INTERRUPTORI DIFFERENZIALI QUADRO DIMMER TEATRO OLIMPICO - (CIG Z1A0B9C9B4)**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA***Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione*

CAPITOLO	<u>1193500</u>	IMPEGNO N.	<u>92185</u>	DEL	
FINANZIAMENTO	<u>€ 459,00</u>				
CAPITOLO	<u>80</u>	IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 31/10/13

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza 31/10/13Il Responsabile del Servizio finanziario
(dott. Mauro Bellesia)

(firma)